



A 部

上図のA部およびB部の展開図をそれぞれ右図のように描き、指定された①～⑫の寸法(少数第一位。二位以下四捨五入)を求め、チェックシートに記入しなさい。
なお円形部の12等分の長さは、直径×3.14÷12 とすること。

