


安全衛生作業シート

ユ ニ ッ ト	機械保全（軸機械要素）	分 類 番 号	MU601-1120-2
作 業 内 容	安 全 衛 生 作 業 の ポ イ ン ト		
器工具の使用 方法	<ul style="list-style-type: none">・ スパナ等の工具は、大きさの合ったものを使用すること。・ 使用した工具はウエス等で油分を拭いて、もとの位置に戻すこと。・ スパナは引いて使用すること。・ カバーの開閉はゆっくり行うこと。（指などが挟まれる災害事例が多い。）・ キー溝部での切創に注意すること。		
ベアリングの取外し	<ul style="list-style-type: none">・ ギヤプーラは傾かないように爪を確実にかけて使用すること。・ ハンドプレスを使用する場合は圧力を確認しながら作業すること。・ 油圧レバーを動作させるときは、後方に人がいないことを確認すること。		
ベアリングの組付け	<ul style="list-style-type: none">・ ハンマはヘッド部（頭部）と柄にガタがないことを確認すること。・ 打撃によるベアリングの組付けでは、ハンマは大きく振り上げず手首を使って行うこと。・ 焼きばめ作業で加熱した軸受を取扱う場合は、革製手袋などを使用すること。（やけどに注意すること。）		
潤滑	<ul style="list-style-type: none">・ 潤滑油サンプルピンは落下させないこと。		
災害事例： <ul style="list-style-type: none">・ 機器の落下事故。・ 刻印を打つ際、自分の指を打ち負傷した。（写真１）			
<div></div>			
写真 1			