

安全衛生作業シート

ユ ニ ッ ト	測定	分 類 番 号	MU105-0010-1
作 業 内 容	安 全 衛 生 作 業 の ポ イ ン ト		
長さの測定	・ スケール、ノギスなどは先端が鋭利なために取り扱いには注意すること。		
基本的測定器による測定	・ 精密な測定器であるので取り扱いには注意をすること。 ・ 測定器には衝撃を与えないこと。（測定器の先端は硬くて欠けやすいものもある） ・ 使用後の保管には錆などを防ぐための対策を講じること。（ワセリンなどを塗布する） ・ 精密測定をするための環境（照度など）を整えること。 ・ 測定器に対応した基本姿勢で測定すること。 ・ 安全に適した服装で作業をすること。 ・ 整理・整頓、清潔・清掃に努めること。		
測定実技	・ 実習用の服装および靴を確認する。 ・ 実機での測定では電源は投入しないこと。 ・ 各軸のレバーの動きを確認すること。 ・ 危険な状態、異常が発生したときには、動作を停止すること。 ・ 機械操作は必ず一人で行うこと。		
災害事例： ・ 材料の固定の際、落下しそうになった材料を素手でつかもうとして負傷した。			